

Link do produktu: <https://sklep.isuzu.com.pl/czujnik-przegrzania-silnika-4ba1-4bc2-4bd1-4bg1-6bg1-p-258.html>



## Czujnik przegrzania silnika 4BA1, 4BC2, 4BD1, 4BG1, 6BG1

Cena	<b>484,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8971256001</b>

### Opis produktu